

Berlin





- [Dokumente und Uploadrechte](#)
- [Planstatus im Dateinamen](#)
- [Projektexport über EASY XS](#)
- [Notification Service](#)

Dokumente und Uploadrechte

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Erläuterung der Rollen: | | |
| BF | Baufirma | |
| BH | Bauherr | |
| BL | Bauleiter | |
| BSD | Brandschutzdienststelle | |
| BVS | BVS | |
| EV | Entwurfsverfasser | |
| FP | Fachplaner | |
| G | Gast | |
| NEB | Nachweisersteller Brandschutz | |
| NES | Nachweisersteller Standsicherheit | |
| PIB | Prüfingenieur / Prüfsachverständiger Brandschutz | |
| PIBM | Prüfingenieur / Prüfsachverständiger Brandschutz Mitarbeiter | |
| PIN | Projekt-Initiator | |
| PIS | Prüfingenieur / Prüfsachverständiger Standsicherheit | |
| PISM | Prüfingenieur / Prüfsachverständiger Standsicherheit Mitarbeiter | |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| PSS | Prüfingenieur | |
| SV | Sachverständiger | |
| uBA | untere Bauaufsichtsbehörde | |

Die untenstehende Tabellenansicht lässt sich per Mausklick vergrößern

| Erläuterung der Symbole | |
|---|---|
|  | Uploadrechte |
|  | Uploadrechte, Unterlage nur für einen selbst sichtbar |
|  | Leserechte |
|  | Keine Dokumentrechte |



sind Dokumentrechte, welche innerhalb der Rechtegruppe nur die eigenen Unterlagen anzeigen lassen, sind mehrere Rechtegruppen innerhalb eines Dokuments mit diesem Symbol versehen, gilt diese Einstellung rechtegruppenübergreifend.

| Fachbereich | Register | Dokument | NES | NEB | PIS | PIB | BVS | BH | EV | uBA | BSD | SV | FP | BL | BF | G | UW (BW) |
|-----------------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---|---------|
| Allgemein | Bauakte | allgemeine Unterlage | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ |
| | | Bauantrag | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Baugenehmigung | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Baugrundgutachten | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Baulast | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Entwurfsplanung | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Genehmigungsplanung (Einreichung) | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Lageplan | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Prüfbericht technischer Anlagen | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Schallschutzgutachten | ↑ | ↻ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Sonstiges | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| Brandschutz | Bautechn. Unterlagen | Ausführungsdetail | ↯ | ↑ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | uBA | BSD | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Brandschutznachweis | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ |
| | | Brandschutzplan | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↯ | ↯ | ↯ |
| | | Lageplan Brandschutz | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↯ | ↯ | ↯ |
| | | Löschwassernachweis | ↯ | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↯ | ↯ | ↯ |
| | | Sonstiges Ausführungsplanung | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Stellungnahme BSD | ↯ | ↯ | ↯ | ↑ | ↯ | ↯ | ↯ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ |
| | Prüfberichte | Abschließende Formulare | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | | Prüfberichte | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ |
| | Sonstiges | Textfeld zur freien Eingabe | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ |
| | | Veranlassung / Beauftragung der Prüfung | ↯ | ↑ | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ | ↯ |
| | Überwachungen | An- und Verwendbarkeitsnachweis | ↯ | ↯ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Errichterbescheinigung | ↯ | ↯ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Übereinstimmungserklärung | ↯ | ↯ | ↻ | ↑ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Überwachungsbericht | ↯ | ↯ | ↻ | ↑ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↯ | ↻ | ↻ | ↯ | ↯ | ↯ |
| Standsicherheit | Bautechn. Unterlagen | Ausführungsdetail | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Baugruben- / Pfahlplan | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Bewehrungsplan | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Fertigteilplan | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↻ | ↻ | ↯ | ↑ | ↑ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Lastenplan | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↑ | ↯ | ↯ |
| | | Positionsplan | ↑ | ↯ | ↑ | ↻ | ↻ | ↑ | ↑ | ↑ | ↻ | ↯ | ↯ | ↻ | ↑ | ↯ | |

Planstatus im Dateinamen

Durch folgende Kürzel im Dateinamen lassen sich die "Planstatus/Prüfergebnisse (PE)" beim Upload durch das System auslesen:

(angefügt durch einen "_" Unterstrich, z.B. PlanA_PE-P für den Upload eines Plans "geprüft")

| | | | |
|----|--------|---|------|
| BE | Berlin | zu prüfen | |
| BE | Berlin | geprüft aus Sicht des PI freigegeben | PE-P |
| BE | Berlin | geprüft abgelehnt | PE-F |
| BE | Berlin | ungültig | PE-U |
| BE | Berlin | gesehen | PE-G |

Projeklexport über EASY XS

Es können über EASY XS Projektstammdaten in ELBA importiert werden. Eine komplette Neuanlage von Berliner-Prüfprojekten aus ELBA ist somit nicht notwendig. Entsprechend müssen Stammdatenänderungen erst in EASY XS und über einen erneuten Projektimport n ELBA erfolgen.

Die Fachbereichskennung aus EASY XS, wird aus der in EASY XS erfassten Bewertung übernommen. Liegt keine vor, wird dieser Auftragsexport verworfen und findet nicht statt.

Notification Service

Erläuterung des Benachrichtigungstyps **bei Direktbenachrichtigung**

| | |
|---|---------------------------------|
| M | E-Mail Benachrichtigung |
| P | Notification in ELBA (Postfach) |
| | |

Fachbereich Allgemein

| Fachbereich | Ereignis | Detail | NES | NEB | PIS | PIB | BVS | BH | EV | uBA | BSD | SV | FP | BL | BF | G |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---|
| Allgemein | Datei hochgeladen | Bauantragsunterlagen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Allgemein | Datei hochgeladen | bautechnische Unterlagen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Allgemein | Datei hochgeladen | Protokolle\Berichte | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Allgemein | Datei hochgeladen | Rechnungen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Allgemein | ProjectMergeRequest beendet | | | | M | M | M | M | | | | | | M | | |
| Allgemein | Prüfbericht eingestellt | Prüfbericht | P\I | P\I | | | | M | P\I | M | | | | M | | |
| Allgemein | Prüfergebnis eingestellt | bautechnische Unterlagen | P\I | P\I | | | | P\I | P\I | P\I | | | | P\I | | |

Fachbereich Standsicherheit

| Fachbereich | Ereignis | Detail | NES | NEB | PIS | PIB | BVS | BH | EV | uBA | BSD | SV | FP | BL | BF | G |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---|
| Standsicherheit | Datei hochgeladen | Bauantragsunterlagen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Standsicherheit | Datei hochgeladen | bautechnische Unterlagen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Standsicherheit | Datei hochgeladen | Protokolle\Berichte | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Standsicherheit | Datei hochgeladen | Rechnungen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Standsicherheit | ProjectMergeRequest beendet | | | | M | M | M | M | | | | | | M | | |
| Standsicherheit | Prüfbericht eingestellt | Prüfbericht | P\I | P\I | | | | M | P\I | M | | | | M | | |
| Standsicherheit | Prüfergebnis eingestellt | bautechnische Unterlagen | P\I | P\I | | | | P\I | P\I | P\I | | | | P\I | | |

Fachbereich Brandschutz

| Fachbereich | Ereignis | Detail | NES | NEB | PIS | PIB | BVS | BH | EV | uBA | BSD | SV | FP | BL | BF | G |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---|
| Brandschutz | Datei hochgeladen | Bauantragsunterlagen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Brandschutz | Datei hochgeladen | bautechnische Unterlagen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Brandschutz | Datei hochgeladen | Protokolle\Berichte | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Brandschutz | Datei hochgeladen | Rechnungen | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Brandschutz | ProjectMergeRequest beendet | | | | M | M | M | M | | | | | | M | | |
| Brandschutz | Prüfbericht eingestellt | Prüfbericht | P\I | P\I | | | | M | P\I | M | P\I | | | M | | |
| Brandschutz | Prüfergebnis eingestellt | bautechnische Unterlagen | P\I | P\I | | | | P\I | P\I | P\I | | | | P\I | | |

